



ЗАО "РОСМА", 188382, Ленинградская область, Гатчинский район, гп. Видлица,
Свердловское ш., д/я 168; (+7) 325-90-51, 325-90-52, 325-90-53, 325-90-55

info@rosma-gr.ru



МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ТМ, ТВ, ТМВ, ТМТБ
ПАСПОРТ и инструкция по эксплуатации

НСРП. #06121.001-01НС

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Манометры показывающие ТМ, ТВ, ТМВ и ТМТБ предназначены для измерений избыточного давления жидкостей, газов и пара (ТМ, ТМТБ), вакуумметрического давления (ТВ) и давления-разрежения (ТМВ). Модель ТМТБ, также называемая «термоманометром», имеет наружу с диапазоном измерять температуру.

Манометры показывающие ТМ, ТВ, ТМВ и ТМТБ могут применяться в различных отраслях промышленности и городского хозяйства.

2. ОПИСАНИЕ

Принцип действия манометров ТМ, ТВ, ТМВ и ТМТБ основан на зависимости деформации чувствительного элемента от измеряемого давления. В качестве чувствительного элемента используется трубка Бурдона. При воздействии измеряемого давления свободный конец трубы перемещается и с помощью специального механизма вращает стрелку манометра.

Принцип измерения температуры в модели ТМТБ основан на зависимости деформации чувствительного элемента (саморегуляции) от измеряемой температуры.

Предусматривается возможность установки корпуса манометра серии 20 и 21 демпфирующей жидкостью (саморегуляцией, кроме приборов с электроприводами или синхроном) для повышения износостойкости и антикоррозионных свойств.

По специальному поставляются манометры со специальными шкалами, манометры для измерений давления азота и фреонов, манометры с электроприводами и синхроном.

В комплекте со специальными радиоизотопными замерами манометры показывающие ТМ, ТВ, ТМВ могут использоваться для измерений давления высокоскоростных, прессивных, иссущих, кипящие, твердые

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон показаний 0-1,6МПа

Диаметр корпуса, мм. 100

Резьба присоединения M20x1.5

Класс точности 1,5

Исполнение радиальное

Степень пылевлагозащищенности IP40

Материал корпуса сталь

Диапазоны окружающей среды и макс. измеряемой среды в зависимости от исполнения

Серия	Исполнение	Темп. среды, °C	Темп. среды, °C
10	стандартное исполнение	-60 +60	-50 +150
	сварочные	-60 +60	-50 +120

Пределы допускаемых дополнительной прибавленной погрешности, вызванной изменением температур окружающей среды ±10 °C и 5 °C

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Прибор ТМ-510Р зав № 2014291 соответствует требованиям ГОСТ 2405-88
«Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напорометры, тигомеры и тигонапорометры

ОТУ» и ТУ 4212-001-4719015564-2008 и признан годным к эксплуатации

Дата изготовления март 2024 - Дата поверки 26.03.2024



Дегилёв В.В.



5. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- паспорт и инструкция по эксплуатации - 1 экз.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ИЗГИТОВЛЕНИЯ
Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня завода прибора и эксплуатации, но не более 24 месяцев с даты изготовления, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа, согласно ГОСТ 24058-88. Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с даты изготовления. Срок эксплуатации - 10 лет.

7. МЕТОДИКА ПОВЕРКИ (сканеров)

7. МЕТОДИКА ПОВЕРКИ (сканирование по QR-коду)
Проверка манометров, называемых ТМ, ТВ, ТМВ и ТМТБ проводится в
соответствии с методикой поверки МТ 406121-2018 «Манометры,
называемые ТМ, ТВ, ТМВ и ТМТБ. Методика поверки».
Интервал между поверками – 2 года.

Интервал между поверками — 2 года.

8. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Манометры, предварительно для эксплуатации в перегулированных положениях (за исключением спиральных и цепных манометров). Диапазон измерений специальный: 3/4 шкалы при постоянном давлении или 2/3 от максимального давления.

Использование вентилятора до 95 % в зависимости от исполнения прибора. Если прибор подвергается воздействию пульсирующего давления в (изл) избыточности, которое вызывает колебания струйки более 0,1 величины времени докуметной обработки, следует использовать приборы с гидроизолюцией и (или) устанавливать специальное регулируемое демпфирующее устройство.

При измерении давления кислорода, следует применять приборы только с маркойюю O_2 на накладке.

При измерении давления кислорода, запрещается использовать гидравлические приборы.

9. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И МОНТАЖ

Прощайшие эксплуатации гарантируют бесхолостую работу и правильные показания, поэтому следует соблюдать следующие условия: прибор применять для измерения давлений только в среде, для которой он предназначен; прибор нагружать давлением постепенно и не допускать резких скачков давления, не превышая диапазон измерений. Запрещается использовать прибор в открытом виде.

Прибор следует исключить из эксплуатации в случае, если прибор не работает, стекло прибора разбито или повреждена стекла даются скрипами или во взрывается, а также если прибор выходит из строя вследствие повреждения.

Следует помнить, что вводимые в таблицу значения прибора считаются или не возвращаются к Нулевой отметке; негативность отсутствия давления систолы должна быть учтена.

Часть куполной отметки. Отклонение стрелки за пределы этого участка свидетельствует о недостатке

Приборы, имеющие в своем составе электронные блоки, при работе с ними не требуется соблюдать эти правила, если в их конструкции не предусмотрены меры по защите от перенапряжения.

Прибор разрешается только в штуцер с помощью гаечного ключа. Принимать силы к корпусу прибора запрещается. Крутящий момент при монтаже не должен превышать 20 Н·м. Пайкой должны осуществляться трубопроводами с внутренним диаметром не менее 3 мм. При замене давления среды с температурой, превышающей допускаемую рабочую температуру, необходимо снимаяшь перед прибором поглощать тепло. Трубопроводы должны быть установлены на изолированной опоре.

для измерения максимальной рабочей температуры, необходимо поместить термометр отдельно в патрубок. Также патрубок может утилизироваться для защиты измеряющей манометра.

шаровой узел отбора для подключения манометра состоит из приварной бобышки с плоскостью под уплотнительную прокладку (БП-ТМ-30-Г1,2 или БП-ТМ-30-Г1и1,5), патрубка, трехходового крана. В качестве уплотнений в зазорах сопряжения между приварной бобышкой, краном и манометром рекомендуется применять паронитовую прокладку или медную прокладку.

При работе с термометрами ТМТ-2 рекомендуется применять паронитовую, лигнитовую или капроновую пленку для изоляции.

При этом температура воды в колонне должна быть не выше +20° и не ниже плюсовой температуры. Время выдержки воды в колонне необходимо устанавливать в зависимости от времени, необходимого для извлечения из колонны избыточного количества газов, выделяющихся из раствора. Для этого в колонну вводят избыточное количество газа, выделяющегося из раствора, и измеряют время, необходимое для извлечения из колонны избыточного количества газов.

измерения с возможностью герметизации после монтия необходимо создать специальный выступ на боковой прорези. Для пробок с клацанем или краинкой — открыть клапан или краинку. В измерении давления высокотемпературных сред из-за температурного расширения возможны вытекание инфильтрующей жидкости.

16. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ
изотермическая - при температуре от выше 60 °С до плюс 60 °С и относительной влажности 95 % при 35 °С.
при температуре от выше 50 °С до плюс 50 °С и относительной влажности 95 % плюс 35,5 °С.
приборов запрещается гипертермия, то есть перегрев.

приборов, заполненных гашеной известью, температура не должна быть выше температуры 20 °С.

ЗАО "РОСМА", 183382, Ленинградская область, Гатчинский район, гп. Вырица,
Сиверское ш., дом 168, (812) 325-90-51, 325-90-52, 325-90-53, 325-90-55



МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ТМ, ТВ, ТМВ, ТМТБ
ПАСПОРТ на инструкцию по эксплуатации

НСРЛ-09121.001-01ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Манометры показывающие ТМ, ТВ, ТМВ и ТМТБ предназначены для измерений избыточного давления жидкостей, газов и пара (ТМ, ТМТБ), вакуумметрического давления (ТВ) и давления-разрежения (ТМВ). Модели ТМТБ, также называемая «термоманометром», может наряду с давлением измерять температуру.

Манометры показывающие ТМ, ТВ, ТМВ и ТМТБ могут применяться в различных отраслях промышленности и городского хозяйства.

2. ОПИСАНИЕ

Принцип действия манометров ТМ, ТВ, ТМВ и ТМТБ основан на зависимости деформации чувствительного элемента от измеряемого давления. В качестве чувствительного элемента используется трубка Бурдона. Под воздействием измеряемого давления свободный конец трубы перемещается и с помощью специального механизма приводит стрелку манометра.

Принцип измерения температуры в моделях ТМТБ основан на зависимости деформации чувствительного элемента (обратимоизменяющейся пружины) от измеряемой температуры.

Предусматривается возможность заполнения корпуса манометра сериями 20 и 21 демпфирующей жидкостью (глицерином, кроме проборов с электроприводами приставкой или синих) для повышения износостойчивости и вибростойчивости манометров.

По специальному поставляются манометры со специальными шкалами, манометры для измерений давления аммиака в фреонах, манометры с электроногабаритным приставками.

В комплекте со специальными радиоизотипными измерителями манометры показывающие ТМ, ТВ, ТМВ могут использоваться для измерений давления высокотемпературных агрессивных, иссущих ковенческие звездые частицы, а также кристаллизующихся сред.

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон показаний 0-1 бар

Диаметр корпуса, мм 100

Резьба присоединения M20x1.5

Класс точности 1.5

Исполнение радиальное

Степень пылевлагозащищенности IP40

Материал корпуса сталь

Диапазон окружающей среды и диапазон измеряемой среды в зависимости от исполнения			
Серия	Исполнение	Токс. среды, °C	Газы среды, °C
10	стандартное исполнение	-80 +60	-50 +150
	сварочные	-80 +60	-50 +120

Предел допускаемый дополнительный понижение температуры измерения, температура окружающей среды -10°C и less

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Прибор ТМ-510Р зав № Н2010464 соответствует требованиям ГОСТ 2405-88

«Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напорометры, тягометры и тягоманометры

ОТУ» и ТУ 4212-001-4719015564-2008 и признан годным к эксплуатации

Дата изготовления март 2024 Дата поверки 26.03.2024

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- манометр - 1 шт.;
- паспорт и инструкция по эксплуатации - 1 экз.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяцев со дня завода прибора в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты изготовления, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа, согласно ГОСТ2405-88. Гарантийный срок хранения - 6 месяцев с даты изготовления. Срок эксплуатации - 10 лет.

7. МЕТОДИКА ПОВЕРКИ (составление по ОГК-коду)

Проверка манометров, показывающих ТМ, ТВ, ТМВ и ТМТБ проводится в соответствии с методикой поверки МП 406121-2013 «Манометры, показывающие ТМ, ТВ, ТМВ и ТМТБ. Методика поверки».

Интервал между поверками - 2 года.

8. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Манометры предназначены для измерения давлений в герметичных оптимальных изолирующих газах исключением специальных типов манометров. Диапазон измерений оптимальной 344 нанобар при постоянном давлении или 233 нанобар при переменном давлении.

Относительная влажность воздуха до 95 % в зависимости от исполнения прибора. Если прибор подвергается воздействию пульсирующего давления и (или) вибрации, которые вызывают колебание стрелки более 0,1 величины предела измеряемой основной погрешности, следует использовать приборы с гидроизоляцией и (или) устанавливать специальное регулирующее демпфирующее устройство.

При измерении давления кислорода, следует применять приборы только с маркировкой О; на лифреите.

При измерении давления кислорода, запрещается использовать гидроизоляцию приборов.

9. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И МОНТАЖ

Правильная эксплуатация гарантирует бесперебойную работу и правильные показания, поэтому следует соблюдать следующие условия прибора: для измерения давлений только в среде, для которой он предназначен; прибор направлять измерения восходящим и не допускать резкого скачка давления; не превышать диапазон измерений; изолировать измерительную систему от синтетики и стекла.

Прибор следует изолировать от эксплуатации и снять в рефракте в случае, если: прибор не работает, стекло прибора разбито или повреждено; стрелка движется сковано или не возвращается в начальной отметке; изогнутость показанный превышает допустимое значение. При отсутствии давления стрелка должна находиться в пределах участка изданной отмечки. Отключение стрелки за пределы этого участка свидетельствует о неисправности прибора.

Монтаж (демонтаж) приборов производить при отсутствии давления в трубопроводе. Прибор должен быть установлен либо в нормальных рабочих положениях (наклонение прибора с вертикальным расположением шифербоя (допускаемое отклонение ± 5° в любую сторону)), либо в соответствии со заводом рабочего положения, указанным на лифреите.

При монтаже крашить прибор разрешается только за штуцер с помощью гасчного яичка. Присоединять к корпусу прибора запрещается. Крашить можно при монтаже при монтаже не должен превышать 20 Н·м. Подвод давления осуществляется трубопроводами с внутренним диаметром не менее 3 мм.

При измерении давления среды с температурой, превышающей допускаемую рабочую температуру, необходимо установливать перед прибором линзовую трубку. Также линзовую трубку может устанавливаться для защиты манометра от возможных пульсирующих изменений среды и уменьшения влияния температуры среды на точность показаний манометра.

Штуковой угол отбора для изоляции манометра состоит из приварной бобышки с плоскостью под уплотнительную прокладку (БП-ТМ-30-01.2 или БП-ТМ-30-Д20x1.5), линевой трубы, трехходового крана. В качестве уплотнения в разъемах соединения между приваркой бобышки, краном и манометром рекомендуется применять шарикотузу, фторопластовую или мелкую прокладку.

При монтаже термоманометров ТМТБ необходимо оснастить угольником ФУМ или линией пневмоком. Уплотнительная подушка должна осуществляться в направлении противоположном направлению откручивания датчиков, чтобы при контакте верхушечных деталей не срывалась изоляция. В термоманометре в качестве термометрического используется самодиагностическая схема, находящаяся в нижней части штуцера. Погрешность измерения температуры манометров, если краны защищены пылью, не должна превышать ± 0,5 °C и не более 2/3 диаметра трубопровода.

Для изолирований прибора от возможностью гидравлических потоков манометра необходимо срезать специальный выступ на пробке прибора. Для пробок с краном или краном - открыть краны или кранчики.

При измерении давления высокотемпературных сред из-за температурного расширения возможно выпадение демпфирующей эмульсии.

10. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Транспортировка - при температуре от минус 60 °C до плюс 60 °C и относительной влажности 95 % при 35 °C.
Хранение - при температуре от минус 50 °C до плюс 50 °C и относительной влажности 95 % при 35 °C.
Для приборов, защищенных гидропротектором, температура не должна быть ниже минус 20 °C.



Дегилёв В.В.





ЗАО "РОСМА", 188382, Ленинградская область, Гатчинский район, пгт. Варшава,
Северное ш., дом 168; (812) 325-90-51, 325-90-52, 325-90-53, 325-90-55
info@rosma.ru



МАНОМЕТР ПОКАЗЫВАЮЩИЙ ТМ, ТВ, ТМВ, ТМТБ
ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

НСТР.466121.901-01ПС

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Манометры показывающие ТМ, ТВ, ТМВ и ТМТБ предназначены для измерения избыточного давления жидкостей, газов и пара (ТМ, ТМТБ), изотермического давления (ТВ) и давления разрежения (ТМВ). Модель ТМТБ, также называемая «термоманометром», может параллельно с измерением измерять температуру.

Манометры показывающие ТМ, ТВ, ТМВ и ТМТБ могут применяться в различных отраслях промышленности и горнодобывающей.

2. ОПИСАНИЕ

Принцип действия манометров ТМ, ТВ, ТМВ и ТМТБ основан на зависимости информации чувствительного элемента от измеряемого давления. В качестве чувствительного элемента используется трубка Бурдона. При колебании изотермического давления свободный конец трубы перемещается и с помощью специального механизма управляет стрелку манометра.

При измерении температуры в модели ТМТБ основана на зависимости деформации чувствительного элемента (изотермической пружины) от измеряемой температуры.

Предусматривается возможность заполнения корпуса манометра серии 20 и 21 деминерализованной водой (эмульсией), кроме приборов с электронной приставкой или спидометром для повышения износостойкости и избирательности манометров.

По специальному заказу поставляются манометры со специальными шкалами, манометры для измерений давления аммиака и фреона, манометры с электронной приставкой.

В комплекте с манометрами различительные измерители манометров показывающие ТМ, ТВ, ТМВ могут поставляться для измерений давления высокотемпературных, агрессивных, высущих, взрывоопасных, горючих, ядовитых, а также кристаллизующихся сред.

3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон показаний 0-1,6МРа Диаметр корпуса, мм 100
Резьба присоединения M20x1,5 Класс точности 1,5

Исполнение радиальный
Степень пылевлагозащищенности IP40

Материал корпуса: СТЭЛЛЬ

Диапазон измеряемой среды и диапазон измеряемой среды в зависимости от исполнения			
Серия	Исполнение	Годр. среды, °C	Годж. среды, °C
10	стандартное исполнение	-60 -40	-50 +150
	сварочные	-60 -30	-50 +120

Погрешность измерения дополнительной приработки при данной изменении температуры
стационарной среды: ±10 °C, ±5 °C

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Прибор ТМ-510Р, заяв № Н2010868, соответствует требованиям ГОСТ 2405-88
«Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напорометры, тензорометры и тенонапорометры
СТУ и ТУ 4212-001-4719015564-2009 и признак годным к эксплуатации

Дата изготовления: март 2024 Дата поверки: 26.03.2024

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ
- манометр - 1 шт.;
- паспорт и инструкция по эксплуатации - 1 экз.



Дегилёв В.В.



6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев со дня ввода прибора в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты изготовления, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа, согласно ГОСТ1405-98. Гарантийный срок хранения – 6 месяцев с даты изготовления. Срок эксплуатации – 10 лет.

7. МЕТОДИКА ПОВЕРКИ (сканирование по QR-коду)
Проверка манометров, показывающих ТМ, ТВ, ТМВ и ТМТВ проводится в соответствии с методикой поверки МП 406121-2018 «Манометры, показывающие ТМ, ТВ, ТМВ и ТМТВ. Методика поверки». Интervall между поверками – 2 года.

8. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Манометры предназначены для эксплуатации в нерегулярно оптимальных положениях (за исключением специальных типов манометров). Диапазон измерений оптимальный: 3/4 шкалы при постоянном давлении или 2/3 шкалы при переменном давлении.
Относительная влажность воздуха до 95 % в зависимости от исполнения прибора. Если прибор подвергается воздействию пульсирующего давления и (или) вибрации, которые вызывают колебания стрелки более 0,1 величины предела измеряемой основной погрешности, следует использовать приборы с гидравлическими и (или) устанавливать специальную регулируемую демпфирующую устройство.
При измерении давления кислорода, следует применять приборы только с маркировкой О₂ на шиферблете.
При измерении давления кислорода, запрещается использовать гидравлические приборы.

9. ЭКСПЛУАТАЦИЯ И МОНТАЖ
Правильная эксплуатация гарантирует бесперебойную работу и правильные показания, поэтому следует соблюдать следующие условия: прибор применять для измерения давлений только в среде, для которой он предназначен; прибор загружать изотермично и не допускать резких скачков давления, не превышать диапазон измерений. Запрещается использовать растворители и абразивы для очистки стекол.
Прибор следует исключить из эксплуатации и сдать в ремонт в случае, если прибор не работает; стекло прибора разбито или повреждена стрелка движется скачками или не возвращается к исходной отметке; погрешность показаний превышает допустимое значение. При отсутствии давления стрелка должна находиться в пределах участка краевой отметки. Отклонение стрелки за пределы этого участка свидетельствует о неизправности прибора.
Монтаж (демонтаж) приборов производится при отсутствии давления в трубопроводе. Прибор должен быть установлен либо в нормальном рабочем положении (показание прибора с вертикальным расположением шиферблата (допускается отклонение ± 5° в любую сторону)), либо в соответствии со знаками рабочего положения, указанными на шиферблете.
При монтаже прибора разрешается только за штифтер с помощью гнездового ключа. Применять затяжку к корпусу прибора запрещается. Круглый момент при монтаже не должен превышать 20 Н·м. Поводок давления осуществляется трубопроводами с внутренним диаметром не менее 3 мм.
При измерении давления среды с температурой, превышающей допускаемую рабочую температуру, необходимо устанавливать перед прибором патрубок трубу. Также патрубка труба может устанавливаться для защиты манометра от воздействия пульсаций измеряемой среды и уменьшения влияния температуры среды на точность показаний момента.
Типовой угол изгиба при подсоединении манометра состоит из приварной бобышки с плавающей подушкой под упругопластичную прокладку (Б11-ТМ-30-G1/2 или Б11-ТМ-30-M20x1,5), патрубка, тройникового крана. В качестве упругопластичного в разъемных соединениях между приварной бобышкой, краном и манометром используется прокладка паронитового, фторопластового или медную прокладку.
При монтаже термоманометром ТМТВ разъемные соединения уплотняют лентой ФФУ, ягутон ФФУ или линькой подмоткой. Упругопластичная подушка детали осуществляется в запирании, противоположном направлению открывания детали, чтобы при монтаже извернутые детали не срезали подмотку. В термоманометре в качестве термозонта используется биметаллическая пружина, находящаяся в нижней части штока прибора. Изгибом измеряется температура манометра, если конец защитной пленки погружен на глубину не менее 15 и не более 2/3 диаметра трубопровода.
Для манометров с возможностью гидравлическими после монтажа необходимо срезать специальный выступ на пробке прибора. Для пробок с квадратом или краном – открыть краны или краны.
При измерении давления выше температурных пределов возможно вытекание демпфирующей жидкости.

10. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ
Транспортировка - при температуре от минус 60 °C до плюс 60 °C и относительной влажности 95 % при 35 °C.
Хранение - при температуре от минус 50 °C до плюс 50 °C и относительной влажности 95 % при 35 °C.
Для приборов, заполненных глицерином, температура не должна быть ниже минус 20 °C.