

АКТ

«29» 01 _____ 2024г.

Ч

Мы, нижеподписавшаяся комиссия в составе:

Представитель АО «Энергосервис» сл. «Энергоинспекция»:

Шунчаев РБ

Представитель УК «ООО Элисер» » Эльгисев АБ

Представитель домового комитета _____

составлен настоящий акт, по адресу:

2-20

Произведено распломбирование узла учета тепловой энергии по заявлению, в связи с неисправностью расходомера

ПУТЭ: ТСРВ 031 № 718959 площадь 67004446

Расходомер: ЭРСВ-4101 Ду 50 № 743175 площадь 67004445

ТПС1: —

ТПС2: —

Показание : t₁ - 87,08 t₂ - 46,93 W - 192,479

Время 12:10 Дата 29.01.24 Тнар - 2901,58

Тпр - 870,31 Q - 0,0 т/ч

Подписи:

1. Представитель АО «Энергосервис»: Шунчаев РБ 

2. Представитель домового комитета _____

3. Представитель Управляющей компании: Эльгисев АБ 

